

## 飛沫感染防止用ビニールシートを設置する際はご注意ください

新型コロナウイルス感染症の飛沫感染対策の一環として、レジや窓口に「ビニールシート」を設置する店舗や事業所が増えています。

店内が普段と様子が違う状況になっていますので、火気の取扱いには注意が必要です。

新型コロナウイルス感染予防対策とともに火災予防対策をお願いします。



飛沫防止シート付近では火気の使用や喫煙をしない

材質によっては、火が付くと燃え広がりやすいため、火気の近くには設置しないでください。

消防用設備等の障害になっていないか

ビニールシートを自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーヘッド付近にビニールカーテンを設置すると、火災が発生した際、煙を感知しない場合や散水の障害となり、いざというときに正常に機能しない恐れがありますのでご注意ください。